



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2020	Model/الموديل	4cylinder – 4 سلندر	Specification / المواصفات	TOYOTA- تويوتا	Vehicle / المركبة
White - ابيض	Color/اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	AVANZA- افانز	Type / الطراز
		Chassis No/رقم الشاسي	MHKMF5CF8LK010089		Engine no / رقم المحرك

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✗	قطع على مقعد السائق Cut to the driver's seat	Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه		✗	خدش على الدعاميه الخلفيه Scratch on the rear bumper	Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✗	بابين يمين + رفرف خلفي يمين Two right doors + right rear fender	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف		✗	قطع على السقف الداخلي Cut on the interior ceiling	Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير	✓		تم فحص الجير نظري The tartar was examined visually	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✗	اثار تصليح على المحرك Effects of repair on the engine	Engine
18	المكيف		✗	صوت من الكمبروسر Sound from the compressor	A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			لم تتم التجربة على الطريق Not tested on the road	General Items
الكيلو متر		135562			K M.

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.