



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2020	Model/الموديل	4cylinder – 4 سلندر	Specification / المواصفات	TOYOTA- تويوتا	Vehicle / المركبة
White - ابيض	Color/اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	AVANZA- افانز	Type / الطراز
		Chassis No/رقم الشاسي	MHKMF5CF3LK010565		Engine no / رقم المحرك

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & rear glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✗	قطع على مقعد السائق Cut to the driver's seat	Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعامية الامامية	✓			Front bumper
8	الدعامية الخلفية	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✗	البونيت + رفر امامي يمين Bonnet+ Right front fender	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير	✓		تم فحص الجير نظري The tartar was examined visually	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك	✓			Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			قطع على الأرضية الداخلية Cutting on the interior floor	General Items
الكيلو متر		111185			K M.

ملاحظات: مساعدين خلفية – لم تتم التجربة علي الطريق

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration