



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2020	Model/الموديل	4cylinder – 4 سلندر	Specification / المواصفات	TOYOTA- تويوتا	Vehicle / المركبة
White - ابيض	Color/ اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	AVANZA- افانز	Type/ الطراز
		Chassis No/رقم الشاسي	MHKMF50F0LK010040		Engine no / رقم المحرك

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي		✗	الزجاج الامامي مكسور The front glass is broken	front & rear glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✗	قطع على مقعد السائق+ والخلفي Cut to the driver's seat+And the back	Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعامية الامامية	✓			Front bumper
8	الدعامية الخلفية		✗	كسر على الدعامية الخلفية Fracture on the back strut	Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✗	البونيت + رفرف خلفي يمين + الدبة Bonnet + right rear fender+ bear	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف		✗	طعج على السقف A dent on the ceiling	Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير	✓		تم فحص الجير نظري The tartar was examined visually	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك	✓			Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			لم تتم التجربة على الطريق The experiment is done on the road	General Items
الكيلو متر		136157			K M.

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.