



## تقييم للحالة الفنية للمركبة

## Technical condition of the vehicle

|              |               |                       |                           |                |                        |
|--------------|---------------|-----------------------|---------------------------|----------------|------------------------|
| 2020         | Model/الموديل | 4cylinder – 4 سلندر   | Specification / المواصفات | TOYOTA- تويوتا | Vehicle / المركبة      |
| White - ابيض | Color/ اللون  | PETROL- بترول         | Fuel Type / نوع الوقود    | AVANZA- افانز  | Type / الطراز          |
|              |               | Chassis No/رقم الشاصي | MHKMF5CF8LK010528         |                | Engine no / رقم المحرك |

| م          | البيان                 | جيد<br>good | ضعيف<br>poor | ملاحظات<br>Remarks                                                    | Details                 |
|------------|------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1          | فحص الفرامل            |             |              |                                                                       | Brake Test              |
| 2          | فحص العادم             | ✓           |              |                                                                       | Exhaust Gas Test        |
| 3          | الزجاج الامامي والخلفي | ✓           |              |                                                                       | front & raer glasses    |
| 4          | المقاعد امامي وخلفي    |             | ✗            | قطع على مقعد السائق+ والخلفي<br>Cut to the driver's seat+And the back | Front & rear seats      |
| 5          | عجلة القيادة           |             | ✗            | قطع على عجلة القيادة<br>Cut on the steering wheel                     | Steering and Suspension |
| 6          | زجاج الابواب           | ✓           |              |                                                                       | Glass doors             |
| 7          | الدعاميه الاماميه      | ✓           |              |                                                                       | Front bumper            |
| 8          | الدعاميه الخلفيه       |             | ✗            | خدوش على الدعامية الخلفية<br>Scratches on the back pillar             | Rear bumper             |
| 9          | الهيكل                 | ✓           |              |                                                                       | Body                    |
| 10         | الصبغ                  |             | ✗            | رفرف امامي يمين<br>Right front fender                                 | Paint                   |
| 11         | الأبواب                | ✓           |              |                                                                       | Doors                   |
| 12         | الديكور الداخلي        | ✓           |              |                                                                       | Interior modification   |
| 13         | السقف                  | ✓           |              |                                                                       | Roof                    |
| 14         | الشاصي                 | ✓           |              |                                                                       | Chassis                 |
| 15         | الجير                  | ✓           |              | تم فحص الجير نظري<br>The tartar was examined visually                 | Gear                    |
| 16         | كلج                    |             |              |                                                                       | Kalag                   |
| 17         | المحرك                 | ✓           |              |                                                                       | Engine                  |
| 18         | المكيف                 | ✓           |              |                                                                       | A/C                     |
| 19         | الإضاءة الأمامية       | ✓           |              |                                                                       | Hade lithe              |
| 20         | الإضاءة الخلفية        | ✓           |              |                                                                       | Brake lithe             |
| 21         | أشياء عامة             |             |              | قطع على الأرضية الداخلية<br>Cutting on the interior floor             | General Items           |
| الكيلو متر |                        | 134381      |              | K M.                                                                  |                         |

### ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle,
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان، غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن