

## تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2020	الموديل/ Model	4 cylinder/ 4 مليندر	المواصفات/ Specification	توپوتا - TOYOTA	نوع المركبة /Vehicle
white-ابیض	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	افانزا -AVANZA	الطراز/ Type
MHKMF5CF0LK010541					رقم الشاصي/Chassis No

Details	ملاحظات		جيد		
	Remarks	poor	goog	البيان	٦
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			~	فحص العادم	2
front & raer glasses			~	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			~	المقاعد امامي و خلفي	4
Steering and Suspension			~	عجلة القيادة	5
Glass doors			~	زجاج الابواب	6
Front bumper	Fracture on the front strut- كسر على الدعامية الامامية			الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			~	الدعاميه الخلفيه	8
Body			~	الهيكل	9
Paint	Dye data below- بيانات الصبغ اسفل			الصبغ	10
Doors			~	الابواب	11
Interior modification			~	الديكور الداخلي	12
Roof			~	السقف	13
Chassis			~	الشاصي	14
Gear	The tartar was examined visually/ تم فحص الجير نظرى		~	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine			~	المحرك	17
A/C			~	المكيف	18
Hade lithe			~	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			<b>&gt;</b>	الإضأءة الخلفية	20
General Items	Pieces on the driver's floor/ قطع على ارضية السانق			أشياء عامة	21
.к м	100063	الكيلو متر			

ملاحظات :

Not tested on the road + painting of both bonnets + left front fender + left rear fender + left front fender + left rear door + left and right front doors لم تتم التجربة على الطريق + صبغ كلا من البونيت+رفرف امامي يسار + برفرف خلفي يسار + بواب خلفي يسار + باب خلفي يسار + باب خلفي يسار + باب امامي يسار ويمين

- شهادة الفحص سارية وتفلير حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
  - أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the
  inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves
  the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this
  certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration