

تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2022	الموديل/ Model	4 cylinder/ 4 مليندر	المواصفات/ Specification	توپوتا - TOYOTA	نوع المركبة /Vehicle
white-ابيض	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	راش -RUSH	الطراز/ Type
	رقم الشاصي/Chassis No				

Details	ملاحظات		جيد		
	Remarks	poor	goog	البيان	۴
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			~	فحص الغادم	2
front & raer glasses			~	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			~	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			~	عجلة القيادة	5
Glass doors			~	زجاج الابواب	6
Front bumper				الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			~	الدعاميه الخلفيه	8
Body			~	الهيكل	9
Paint				الصبغ	10
Doors			~	الابواب	11
Interior modification			~	الديكور الداخلي	12
Roof			~	السقف	13
Chassis			~	الشاصي	14
Gear	The tartar was examined visually/ تم فحص الجير نظرى		~	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine			~	المحرك	17
A/C			~	المكيف	18
Hade lithe			~	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			~	الإضأءة الخلفية	20
General Items	Cut to the driver's seat- قطع على مقعد السانق			أشياء عامة	21
.к м	68185		•	الكيلو متر	•

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق/ Not tested on the road

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
 - أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the
 inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves
 the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this
 certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration