



تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle					
2020	الموديل / Model	4 cylinder / 4 سليندر	المواصفات / Specification	NISSAN - نيسان	نوع المركبة / Vehicle
white-أبيض	اللون / Color	PETROL - بترول	نوع الوقود / Fuel Type	SUNNY - صني	الطراز / Type
MDHBN7AD5LG690926					رقم الشاسي / Chassis No
م	البيان	جيد goog	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	البهكل	✓			Body
10	الصيغ	✓	✗	The car is completely painted / السيارة مصبوغة بالكامل	Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير	✓		The tartar was examined visually / تم فحص الجير نظري	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك				Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الامامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road	General Items
الكيلو متر				124389	.K M

ملاحظات :

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.