



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2014	Model/الموديل	4cylinder – 4 سلندر	Specification / المواصفات	TOYOTA- تايوتا	Vehicle / المركبة
White - ابيض	Color/اللون	diesel- ديزل	Fuel Type / نوع الوقود	HILUX- هائلوكس	Type / الطراز
		Chassis No/رقم الشاصي	MROES12G2E3311372		Engine no / رقم المحرك

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test			✓	فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test	دخان اسود على العادم Black smoke on exhaust	✗		فحص العادم	2
front & rear glasses			✓	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			✓	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			✓	عجلة القيادة	5
Glass doors			✓	زجاج الابواب	6
Front bumper			✓	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			✓	الدعاميه الخلفيه	8
Body			✓	الهيكل	9
Paint			✓	الصبغ	10
Doors			✓	الأبواب	11
Interior modification			✓	الديكور الداخلي	12
Roof	نقطة صدا على السطح Rust point on the surface	✗		السقف	13
Chassis				الشاصي	14
Gear			✓	الجير	15
Kalag			✓	كلج	16
Engine			✓	المحرك	17
A/C			✓	المكيف	18
Hade lithe			✓	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			✓	الإضاءة الخلفية	20
General Items	صدا خفيف اسفل المركبة There is light rust under the car			أشياء عامة	21
K M.	220968			الكيلو متر	

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.