



## تقييم للحالة الفنية للمركبة

## Technical condition of the vehicle

2017	Model/الموديل	4cylinder – 4 سلندر	Specification / المواصفات	TOYOTA-تويوتا	Vehicle / المركبة
silver-فضي	Color/اللون	PETROL-بترو	Fuel Type / نوع الوقود	CAMRY-كامري	Type / الطراز
		Chassis No/رقم الشاصي	6TIBF9FK4HX668763		Engine no / رقم المحرك

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل		✗	علامة (ABR) sign (ABR)	Brake Test
2	فحص العادم		✗	دخان من العادم Smoke from exhaust	Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ	✓	✗	صدأ على البونيت Rust on the bonnet	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير	✓		تم فحص الجير نظري The tartar was examined theoretically	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✗	تسريب زيت من المحرك Engine-oil-leak	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الامامية	✓	✗		Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة	✓		الإطار الخلفي مبشر لم تتم التجربة The rear tire is punctured. Not tested	General Items
الكيلو متر		820274			K M.

### ملاحظات: \* لاينر تايد مفقودة

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.