



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2017	Model/الموديل	4cylinder – 4 سلندر	Specification / المواصفات	تويوتا-TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
silver-فضي	Color/اللون	PETROL-بترو	Fuel Type / نوع الوقود	كامري-CAMRY	الطراز/ Type
		رقم الشاصي/Chassis No	6TIBF9FK4HX690102		رقم المحرك/ Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل		✗	علامة (ABR) sign (ABR)	Brake Test
2	فحص العادم		✗	دخان من العادم Smoke from exhaust	Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & rear glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة		✗	قطع على عجلة القيادة Cut on the steering wheel	Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكال	✓			Body
10	الصبيغ	✓			Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي		✗	متفكك incoherent	Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير		✗	تم فحص الجير نظري The tartar was examined theoretically	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✗	تسريب زيت من المحرك Oil leakage from the engine	Engine
18	المكيف		✗	المكيف ضعيف-تيك المكيف مكسور The air conditioner is weak-distribution button missing	A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة				General Items
الكيلو متر		856588			K M.

ملاحظات: *

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن