



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2017	Model/الموديل	4 سلندر – 4cylinder	المواصفات / Specification	تويوتا-TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
فضي-silver	اللون/Color	بترول-PETROL	نوع الوقود / Fuel Type	كامري-CAMRY	الطراز/Type
	رقم الشاصي/Chassis No	6TIBF9FKXH676611			رقم المحرك/Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل		X	علامة (ABR) sign (ABR)	Brake Test
2	فحص العادم		X	دخان من العادم Smoke from exhaust	Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓	X	مقعد السائق متقطع - والمقاعد الخلفية متفككة The driver's seat is choppy- The back seats are disassembled	Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ	✓			Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي		X	الديكور الداخلي متفكك The interior decor is disjointed	Interior modification
13	السقف				Roof
14	الشاصي				Chassis
15	الجير	✓		تم فحص الجير نظري The tartar was examined theoretically	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		X	تسريب زيت من المحرك-صوت Engine-oil-leak- voice	Engine
18	المكيف		X	هواء ساخن-تيك التوزيع مفقود Hot air - distribution button missing	A/C
19	الإضاءة الأمامية				Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية				Brake lithe
21	أشياء عامة			الإطار الخلفي مبشر لم تتم التجربة The rear tire is punctured. Not tested	General Items
	الكيلو متر	708550			K M.

* ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.