# تقييم للحالة الفنية للمركبة
# Technical condition of the vehicle

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| نوع المركبة / Vehicle | متسوبيشي-Mitsubishi | المواصفات / Specification | 4 سلندر – 4cylinder | الموديل/Model | 2017 |
| الطراز / Type | LANCER | نوع الوقود/ Fuel Type | بترول -PETROL | اللون /Color | ابيض-white |
| رقم المحرك/ Engine no | JE3AB36UIHV712879 | | رقم الشاصي/Chassis No | | |

| م | البيان | جيد good | ضعيف poor | ملاحظات Remarks | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | فحص الفرامل | | | | Brake Test |
| 2 | فحص العادم | ✔ | | | Exhaust Gas Test |
| 3 | الزجاج الامامي والخلفي | ✔ | | | front & raer glasses |
| 4 | المقاعد امامي و خلفي | ✔ | | | Front & rear seats |
| 5 | عجلة القيادة | | ✘ | تسريب زيت من البوراستيرنق<br>Oil leakage from the borstrange | Steering and Suspension |
| 6 | زجاج الابواب | ✔ | | | Glass doors |
| 7 | الدعاميه الاماميه | | ✘ | كسر على الدعامية الامامية<br>Fracture on the front strut | Front bumper |
| 8 | الدعاميه الخلفيه | ✔ | | | Rear bumper |
| 9 | الهيكل | ✔ | | | Body |
| 10 | الصبغ | | ✘ | بينات الصبغ أسفل<br>Appearance of pigmentation below | Paint |
| 11 | الأبواب | ✔ | | | Doors |
| 12 | الديكور الداخلي | ✔ | | | Interior modification |
| 13 | السقف | ✔ | | | Roof |
| 14 | الشاصي | ✔ | | | Chassis |
| 15 | الجير | ✔ | | تم فحص الجير نظري<br>The tartar was examined theoretically | Gear |
| 16 | كلج | | | | Kalag |
| 17 | المحرك | ✔ | | | Engine |
| 18 | المكيف | | ✘ | هواء ساخن<br>Hot air | A/C |
| 19 | الإضاءة الأمامية | | ✘ | قواعد الانارة الامامية مكسورة<br>The front light fixtures are broken | Hade lithe |
| 20 | الإضأءة الخلفية | ✔ | | | Brake lithe |
| 21 | أشياء عامة | | | لم تتم التجربة على الطريق<br>The experiment is done on the road | General Items |
| الكيلو متر | 184609 | | | | K M. |

**ملاحظات:* البونيت *رفرف امامي يمين*رفرف امامي يسار *باب خلفي يمين ***

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية فى المركبة، كما لا تضمن

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle,