



## تقييم للحالة الفنية للمركبة

### Technical condition of the vehicle

|             |               |                        |                           |               |                        |
|-------------|---------------|------------------------|---------------------------|---------------|------------------------|
| 2018        | Model/الموديل | 4cylinder – 4 سلندر    | Specification / المواصفات | NISSAN- نيسان | نوع المركبة / Vehicle  |
| silver- فضي | Color/ اللون  | PETROL- بترول          | Fuel Type / نوع الوقود    | SYNNY- صني    | الطراز / Type          |
|             |               | Chassis No/ رقم الشاصي | MDHBN7AD6JG626939         |               | رقم المحرك / Engine no |

| Details                 | ملاحظات<br>Remarks                                   | ضعيف<br>poor | جيد<br>good | البيان                 | م  |
|-------------------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------|----|
| Brake Test              |                                                      |              | ✓           | فحص الفرامل            | 1  |
| Exhaust Gas Test        |                                                      |              | ✓           | فحص العادم             | 2  |
| front & rear glasses    |                                                      |              | ✓           | الزجاج الامامي والخلفي | 3  |
| Front & rear seats      |                                                      |              | ✓           | المقاعد امامي وخلفي    | 4  |
| Steering and Suspension |                                                      |              | ✓           | عجلة القيادة           | 5  |
| Glass doors             |                                                      |              | ✓           | زجاج الابواب           | 6  |
| Front bumper            |                                                      |              | ✓           | الدعاميه الاماميه      | 7  |
| Rear bumper             |                                                      |              | ✓           | الدعاميه الخلفيه       | 8  |
| Body                    |                                                      |              | ✓           | الهيكل                 | 9  |
| Paint                   | بينات الصبغ أسفل<br>Appearance of pigmentation below | ✗            |             | الصبغ                  | 10 |
| Doors                   |                                                      |              | ✓           | الأبواب                | 11 |
| Interior modification   |                                                      |              | ✓           | الديكور الداخلي        | 12 |
| Roof                    |                                                      |              | ✓           | السقف                  | 13 |
| Chassis                 |                                                      |              | ✓           | الشاصي                 | 14 |
| Gear                    |                                                      |              | ✓           | الجير                  | 15 |
| Kalag                   |                                                      |              |             | كلج                    | 16 |
| Engine                  | تسريب زيت من المحرك<br>Engine-oil-leak               | ✗            |             | المحرك                 | 17 |
| A/C                     |                                                      |              | ✓           | المكيف                 | 18 |
| Hade lithe              |                                                      |              | ✓           | الإضاءة الأمامية       | 19 |
| Brake lithe             |                                                      |              | ✓           | الإضاءة الخلفية        | 20 |
| General Items           |                                                      |              |             | أشياء عامة             | 21 |
| K M.                    | 413648                                               |              |             | الكيلو متر             |    |

ملاحظات: \* البونيت \* رفرف امامي يمين \* رفرف امامي يسار \* رفرف خلفي يسار \* باب السائق \* باب الراكب

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.