

تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

نوع المركبة/ Vehicle	Chassis No/ رقم الشاسي	TOYOTA - كامري	نوع الوقود/ Fuel Type	PETROL - بترول	المواصفات / Specification	4 cylinder - 4 سلندر	اللون/ Color	Model / الموديل	2019
Type / الطراز	CAMRY			PETROL		4 cylinder - 4 سلندر	اللون/ Color	Model / الموديل	white - أبيض
JTNBF9HK6K3022566								نوع المركبة/ Vehicle	

البيان	م	البيان							
فحص الفرامل	1	البيان							
فحص العادم	2	البيان							
الرجاج الامامي والخلفي	3	البيان							
المقاعد امامي وخلفي	4	البيان							
عجلة القيادة	5	البيان							
زجاج الابواب	6	البيان							
الدعاميه الاماميه	7	البيان							
الدعاميه الخلفيه	8	البيان							
المبيكل	9	البيان							
الصبغ	10	البيان							
الابواب	11	البيان							
الديكور الداخلي	12	البيان							
السقف	13	البيان							
الشاصي	14	البيان							
الجير	15	البيان							
كلج	16	البيان							
المحرك	17	البيان							
المكيف	18	البيان							
الإضاءه الأمامية	19	البيان							
الإضاءه الخلفية	20	البيان							
أشياء عامة	21	البيان							
الكيلو متر		305463							ملاحظات :

Rust on the trunk + bonnet changer + front fender right and left + front door right and left

صدأ على الشنطة+البونيت مبدل+رفف امامي يمين ويسار+باب امامي يمين ويسار

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بثوابت هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.