

تقييم للحالة الفنية للمركبة  
Technical condition of the vehicle

2019	Model / الموديل	8 cylinder - 8 سلندر	المواصفات / Specification	Chevrolet- شيفروlette	نوع المركبة/ Vehicle
white . أبيض.	Color / اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	SILVERADO	Type / الطراز
1GCUY9ED5KZ370899					رقم الشاسي/ Chassis No

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد goog	البيان	م
Brake Test	علامة الصيانة الفرامل / Brake maintenance sign	X		فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test		✓		فحص العادم	2
front & rear glasses		✓		الزجاج الأمامي والخلفي	3
Front & rear seats		✓		المقاعد الأمامي والخلفي	4
Steering and Suspension	قطع على عجلة القيادة - Cut on the steering wheel	✓		عجلة القيادة	5
Glass doors		✓		زجاج الأبواب	6
Front bumper	تعرج على الدعامه الأمامية / Limping on the front pillar	X		الدعامه الأمامي	7
Rear bumper		✓		الدعامه الخلفي	8
Body		✓		الميك	9
Paint	Bonnet + right front fender + left rear door /Bonnet+رفف امامي يمين+باب خلفي يسار	X		الصبغ	10
Doors		✓		الأبواب	11
Interior modification		✓		الديكور الداخلي	12
Roof		✓		السقف	13
Chassis	Echo on the chassis / صدى على الشاسي	X		الشاسي	14
Gear	Lime oil leakage / تسرب زيت الجير	X		الجير	15
Kalag				كلاج	16
Engine	Sound in the engine + Cutting in the engine / صوت في المحرك+قطع في المحرك	X		المحرك	17
A/C		✓		المكيف	18
Hade lithe		✓		الإضاءه الأمامية	19
Brake lithe		✓		الإضاءه الخلفية	20
General Items	Engine oil leakage / تسرب زيت المحرك			أشياء عامة	21
.KM	203197			الكيلو متر	

ملاحظات :

لم تتم التجربة على الطريق / Not tested on the road

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شادة الفحص سارية وتبين حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ومعذرة الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.