

## تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2020	الموديل/ Model	8 cylinder - 8 مىلندر	المواصفات/ Specification	نیسان - NISSAN	نوع المركبة /Vehicle
ابیض-white	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	باترول -Patrol	الطراز/ Type
	رقم الشاصى/Chassis No				

- 1	ملاحظات Remarks		جید goog	البيان	
Details					۴
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			~	فحص الغادم	2
front & raer glasses			~	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			>	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			~	عجلة القيادة	5
Glass doors			~	زجاج الابواب	6
Front bumper			~	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			~	الدعاميه الخلفيه	8
Body			~	الهيكل	9
Paint			~	الصبغ	10
Doors			~	الابواب	11
Interior modification			<b>&gt;</b>	الديكور الداخلي	12
Roof			>	السقف	13
Chassis			~	الشاصي	14
Gear	The tartar was examined visually/ تم فحص الجير نظرى		~	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine			~	المحرك	17
A/C			~	المكيف	18
Hade lithe			>	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			~	الإضأءة الخلفية	20
General Items	Not tested on the road / لم نتم التجربة على الطريق			أشياء عامة	21
.к м	177844	الكيلو متر			

ملاحظات :

شهادة الفحص سارية وتفلير حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the
inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves
the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration