

تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

| 2020 | الموديل/ Model | ملندر 4 -ylinder | المواصفات/ Specification | نیسان - NISSAN | نوع المركبة /Vehicle |
|-------------|-----------------------|------------------|--------------------------|----------------|----------------------|
| ابيض- white | اللون /Color | بترول -PETROL | نوع الوقود/ Fuel Type | صني-SYNNY | الطراز/ Type |
| | رقم الشاصي/Chassis No | | | | |

| Details | ملاحظات | ضعيف | جيد | البيان | ۴ |
|-------------------------|---|------|------|------------------------|----|
| Brake Test | Remarks | poor | goog | | |
| Brake lest | | | | فحص الفرامل | 1 |
| Exhaust Gas Test | | | ~ | فحص العادم | 2 |
| front & raer glasses | | | > | الزجاج الامامي والخلفي | 3 |
| Front & rear seats | | | > | المقاعد امامي وخلفي | 4 |
| Steering and Suspension | | | > | عجلة القيادة | 5 |
| Glass doors | | | > | زجاج الابواب | 6 |
| Front bumper | | | > | الدعاميه الاماميه | 7 |
| Rear bumper | | | > | الدعاميه الخلفيه | 8 |
| Body | | | ~ | الهيكل | 9 |
| Paint | Right front fender/رفرف امامی یمین | × | | الصبغ | 10 |
| Doors | | | ~ | الابواب | 11 |
| Interior modification | | | ~ | الديكور الداخلي | 12 |
| Roof | | | ~ | السقف | 13 |
| Chassis | | | ~ | الشاصي | 14 |
| Gear | Oil leakage between gearbox and engine/ تسريب زبت بين الجير والمحرك | × | | الجير | 15 |
| Kalag | | | | كلج | 16 |
| Engine | Sound in the engine/ صوت في المحرك | × | | المحرك | 17 |
| A/C | | | ~ | المكيف | 18 |
| Hade lithe | | | ~ | الإضاءة الأمامية | 19 |
| Brake lithe | | | ~ | الإضأءة الخلفية | 20 |
| General Items | | | | أشياء عامة | 21 |
| .К М | 188186 | | | الكيلو متر | |

ملاحظات :

شهادة الفحص سارية وتفلير حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the
inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves
the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration