

تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/ Model	ملندر 6 -6 cylinder	المواصفات / Specification	توپوتا - TOYOTA	نوع المركبة /Vehicle
ابیض-white	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	لاندكروزر-LAND-CRUISER	الطراز/ Type
	رقم الشاصي/Chassis No				

5. 11	ملاحظات		جيد		
Details	Remarks	poor	goog	البيان	۴
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test	Rust on exhaust/صِدا على العادم		>	فحص العادم	2
front & raer glasses			>	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats	Cut outs on the front seats/قطع على المقاعد الامامية	×		المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			>	عجلة القيادة	5
Glass doors			>	زجاج الابواب	6
Front bumper			~	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			~	الدعاميه الخلفيه	8
Body			~	الهيكل	9
Paint			>	الصبغ	10
Doors			~	الابواب	11
Interior modification			>	الديكور الداخلي	12
Roof			>	السقف	13
Chassis	Echo on the chassis/ صدى على الشاصي	×		الشاصي	14
Gear	The tartar was examined visually" تم فحص الجير نظري		~	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	Sound in the engine/ صوت في المحرك	×		المحرك	17
A/C		×		المكيف	18
Hade lithe			>	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			~	الإضأءة الخلفية	20
General Items	Sunroof review/ مراجعة فتحة السقف			أشياء عامة	21
.к м	213244	الكيلو متر			

ملاحظات :

صدى اسفل المركبة (There is rust under the vehicle مدى اسفل التجرية على الطريق / Not tested on the road لم تتم التجرية على الطريق / The back tire is posted

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this
 certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتفلير حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
 - أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.