



تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle					
2017	الموديل / Model	سليندر 4 - 4 cylinder	المواصفات / Specification	تويوتا - TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
فضي - silver	اللون / Color	بنترول - PETROL	نوع الوقود / Fuel Type	كامري - CAMRY	الطراز / Type
6T1BF9FK9HX690662					رقم الشاسي / Chassis No
م	البيان	جيد goog	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓	✗	دخان / smoking	Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓	✗	Cut to the driver's seat - قطع على مقعد السائق	Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓	✗	Cut on the steering wheel - قطع على عجلة القيادة	Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعامية الامامية	✓	✗	Fracture on the front strut - كسر على الدعامية الامامية	Front bumper
8	الدعامية الخلفية	✓			Rear bumper
9	البهكل	✓			Body
10	الصيغ				Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓	✗	مفككة / Disintegrated	Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير	✓		The tartar was examined visually / تم فحص الجير نظري	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✗	Sound in the engine+Engine oil leakage / تسريب زيت المحرك+صوت في المحرك	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الامامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			Not tested on the road / لم تتم التجربة على الطريق+The front tire is posted - الاطار الامامي مینشر	General Items
				750364	.K M

ملاحظات :

The engine tag, trunk lock and tank cover are missing

علامة المحرك+قفل الشنطة وغطاء التنك مفقود

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.