

تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2017	الموديل/ Model	ملندر 4 -ylinder	المواصفات/ Specification	توپوتا - TOYOTA	نوع المركبة /Vehicle
فضی -silver	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	اينوفا -INNOVA	الطراز/ Type
MHFCX8EM1H0108369					رقم الشاصي/Chassis No

Details	ملاحظات Remarks		جید goog	البيان	٩
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			~	فحص العادم	2
front & raer glasses			~	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats	Cut outs on the front seats/قطع على المقاعد الامامية	×		المقاعد امامي و خلفي	4
Steering and Suspension			~	عجلة القيادة	5
Glass doors			~	زجاج الابواب	6
Front bumper			~	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper	Scratches on the back pillar/ خدوش على الدعامية الخلفية	×		الدعاميه الخلفيه	8
Body			~	الهيكل	9
Paint		×		الصبغ	10
Doors			~	الابواب	11
Interior modification	Disintegrated/ مقفككة			الديكور الداخلي	12
Roof			~	السقف	13
Chassis	Echo on the chassis/ صدى على الشاصبي			الشاصي	14
Gear	The tartar was examined visually/ تم فحص الجير نظرى		~	الجير	15
Kalag			~	كلج	16
Engine	Sound in the engine+Engine oil leakage/ تسريب زيت المحرك+صوت في المحرك	×		المحرك	17
A/C			~	المكيف	18
Hade lithe			~	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			~	الإضأءة الخلفية	20
General Items	Cutting in the engine/تقطيع في المحرك			أشياء عامة	21
.к м	742602	الكيلو متر			

ملاحظات :

Not tested on the road / الطريق λ

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
 - أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the
 inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves
 the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this
 certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration