

## تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2017	الموديل/ Model	ملندر 4 -ylinder	المواصفات/ Specification	توپوتا - TOYOTA	نوع المركبة /Vehicle
ابیض-white	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	اينوفا -INNOVA	الطراز/ Type
	رقم الشاصي/Chassis No				

Details	ملاحظات		جيد		
	Remarks	ضعیف poor	goog	البيان	۴
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			~	فحص العادم	2
front & raer glasses			~	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats	Cut to the driver's seat- قطع على مقعد السانق			المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			~	عجلة القيادة	5
Glass doors			~	زجاج الابواب	6
Front bumper	Fracture on the front bumper grille/ كسر على شبك الدعامية الامامية	×		الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			~	الدعاميه الخلفيه	8
Body			~	الهيكل	9
Paint	Rust on the bonnet- صدا على البونيت	×		الصبغ	10
Doors			~	الابواب	11
Interior modification			~	الديكور الداخلي	12
Roof			~	السقف	13
Chassis	Light rust + zigzag at the base of the waterfall/ صدا خفيف+تعرج على قاعدة الشلال			الشاصي	14
Gear	Oil leakage between the engine and gearbox/ تسريب زيت بين المحرك والجير	×		الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	NOT WORK- لا يعمل+Engine oil leakage/ تسريب زيت المجرك	×		المحرك	17
A/C			~	المكيف	18
Hade lithe			~	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			~	الإضأءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
.К М	617469		الكيلو متر		

ملاحظات :

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the
inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves
the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this
certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration