



تقييم للحالة الفنية للمركبة  
Technical condition of the vehicle

2014	الموديل / Model	6 cylinder - 6 سلندر	المواصفات / Specification	هيونداي-HYUNDAI	نوع المركبة / Vehicle
ابيض- white	اللون / Color	ديزل- DIESEL	نوع الوقود / Fuel Type	AEROCITY	الطرز / Type
KMJTG18V4EC016457					رقم الشاصي / Chassis No

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & rear glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه		✗	تعرج على الدعامة الخلفية / Limping on the rear strut	Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✗	Rust in the outer structure - صدأ في الهيكل الخارجى	Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي		✗	كسر ديكور الطيلون + ازرار مفقودة / Broken drum plate + missing buttons	Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي		✗	صدى على الشاصي / Echo on the chassis	Chassis
15	الجير	✓		تم فحص الجير نظري / The tartar was examined visually	Gear
16	كلنج				Kalag
17	المحرك		✗	لا يعمل - NOT WORK	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية		✗	كسر على الاثارة الامامية / Corner on the front lights	Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية		✗	الإضاءة الخلفية مفقودة / The backlight is missing	Brake lithe
21	أشياء عامة				General Items
				322638	.KM
				الكيلو متر	

ملاحظات :

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.