

تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/ Model	8 cylinder - 8 ملندر	المواصفات/ Specification	فورد -FORD	نوع المركبة /Vehicle
ابیض- white	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	F 150	الطراز/ Type
	رقم الشاصي/Chassis No				

5 4	ملاحظات Remarks		جيد		
Details			goog	البيان	٦
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test	Rust on exhaust/صِدا على العادم		>	فحص العادم	2
front & raer glasses			>	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats	Cut to the driver's seat- قطع على مقعد السانق			المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			>	عجلة القيادة	5
Glass doors			>	زجاج الابواب	6
Front bumper			~	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			~	الدعاميه الخلفيه	8
Body			~	الهيكل	9
Paint	Rear fenders/رفارف خلفية	×	~	الصبغ	10
Doors			~	الابواب	11
Interior modification			>	الديكور الداخلي	12
Roof			~	السقف	13
Chassis	Echo on the chassis/ صدى على الشاصي	×		الشاصي	14
Gear	The tartar was examined visually تم فحص الجير نظرى		~	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	Sound in the engine+Engine oil leakage/ تسريب زيت المحرك+صوت في المحرك	×		المحرك	17
A/C			~	المكيف	18
Hade lithe			>	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			~	الإضأءة الخلفية	20
General Items	Not tested on the road / لم تتم التجربة على الطريق			أشياء عامة	21
.к м	208279	الكيلو متر			

ملاحظات :

صدى اسفل المركبة /There is rust under the vehicle

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
 - أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the
 inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves
 the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this
 certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration