

تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2017	الموديل/ Model	4 cylinder/ 4 مليندر	المواصفات/ Specification	توپوتا - TOYOTA	نوع المركبة /Vehicle
فضی - silver	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	کامری-CAMRY	الطراز/ Type
	رقم الشاصي/Chassis No				

Details	ملاحظات Remarks		جيد	البيان	
Details			goog	اببیان	ř
Brake Test	Fools- سفايف			فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test	Smoke from exhaust/ دخان من العادم			فحص العادم	2
front & raer glasses			~	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			~	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension	Cut on the steering wheel- قطع على عجلة القيادة			عجلة القيادة	5
Glass doors			~	زجاج الابواب	6
Front bumper			~	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			~	الدعاميه الخلفيه	8
Body			~	الهيكل	9
Paint	Changed bonnet- البونيت مبدل	×		الصبغ	10
Doors			~	الابواب	11
Interior modification	Disassembled - مفكك	×		الديكور الداخلي	12
Roof			~	السقف	13
Chassis			~	الشاصي	14
Gear			~	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	Sound in the engine+Engine oil leakage/ تسريب زيت المحرك+صوت فى المحرك	×		المحرك	17
A/C	Hot air/ الهواء ساخن	×		المكيف	18
Hade lithe	The front lights are not working- الانارة الامامية يمين لا تعمل	×		الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			~	الإضاءة الخلفية	20
General Items	Geek engine sign/ علامة الجيك انجن			أشياء عامة	21
.к м	775060		الكيلو متر		

ملاحظات :

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من معطة الفحص، وبعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشيادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the
inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves
the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this
certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration