



## تقييم للحالة الفنية للمركبة

### Technical condition of the vehicle

2017	Model/الموديل	4cylinder – 4 سلندر	Specification / المواصفات	TOYOTA-تويوتا	Vehicle / المركبة
silver-فضي	Color/اللون	PETROL-بترو	Fuel Type / نوع الوقود	CAMRY-كامري	Type/الطراز
		Chassis No/رقم الشاصي	6TIBF9FKOHX669201		Engine no/رقم المحرك

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test	علامة (ABR) sign (ABR)	✗		فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test	دخان من العادم Smoke from exhaust	✗		فحص العادم	2
front & raer glasses			✓	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			✓	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			✓	عجلة القيادة	5
Glass doors			✓	زجاج الابواب	6
Front bumper			✓	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			✓	الدعاميه الخلفيه	8
Body			✓	الهيكل	9
Paint			✓	الصبغ	10
Doors			✓	الأبواب	11
Interior modification	الديكور الداخلي متفكك The interior decor is disjointed	✗		الديكور الداخلي	12
Roof				السقف	13
Chassis			✓	الشاصي	14
Gear	تم فحص الجير نظري The tartar was examined theoretically		✓	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	تسريب زيت من المحرك-صوت Engine-oil-leak- voice	✗		المحرك	17
A/C	المكيف ضيفيق الهواء ساخن Air conditioner blows hot air	✗		المكيف	18
Hade lithe		✗	✓	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			✓	الإضاءة الخلفية	20
General Items	الإطار الامامي منشتر لم تتم التجربة The front tire is punctured. Not tested		✓	أشياء عامة	21
K M.	622863			الكيلو متر	

ملاحظات: \* لاينر تايد مفقودة

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عمه.