



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2017	Model/الموديل	4cylinder – 4 سلندر	Specification / المواصفات	تويوتا-TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
silver-فضي	Color/اللون	PETROL-بترو	Fuel Type / نوع الوقود	كامري-CAMRY	الطراز / Type
		رقم الشاسي/Chassis No	6TIBF9FK2HX674903		رقم المحرك / Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه		✗	كسر على الدعامية الامامية Fracture on the front strut	Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكـل	✓			Body
10	الصـبـغ		✗		Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي		✗	الديكور الداخلي متفكك The interior decor is disjointed	Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجـير		✗	يوجد تسريب زيت بالجـير GEAR-OIL-LEAK	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✗	صوت من المحرك (كدفك) Sound from engine (CDEF)	Engine
18	المكيف		✗	لايعمل It doesn't work	A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			الإطار الخلفي منبشر The rear tire is punctured	General Items
الكيلو متر		747841			K M.

ملاحظات: * هوز الراديتـر مـفقـودـة * الإطـار الإسيـر مـفقـودـة * غطاء الراديتـر مـفقـودـة * هوز النيـخـيد مـفقـودـة * سيـور المـحـرك مـفقـودـة *

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.