



تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle						
نوع المركبة / Vehicle	فورد - FORD	المواصفات / Specification	سليندر 8 / 8 cylinder	الموديل / Model	2019	
الطراز / Type	F 150	نوع الوقود / Fuel Type	بنترول - PETROL	اللون / Color	ابيض - white	
رقم الشاصي / Chassis No	1FTEW1E57KFC38362					
م	البيان	جيد goog	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details	
1	فحص الفرامل				Brake Test	
2	فحص العادم		✗	Rust on exhaust / صدأ على العادم	Exhaust Gas Test	
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses	
4	المقاعد امامي وخلفي				Front & rear seats	
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension	
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors	
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper	
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper	
9	البهكل	✓			Body	
10	الصيغ	✓			Paint	
11	الابواب	✓			Doors	
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification	
13	السقف		✗	Rust on the chassis - صدأ على الشاصي	Roof	
14	الشاصي	✓			Chassis	
15	الجير	✓		The tartar was examined visually / تم فحص الجير نظري	Gear	
16	كلج				Kalag	
17	المحرك		✗	Sound from engine and engine tag / صوت من المحرك + علامة المحرك	Engine	
18	المكيف	✓			A/C	
19	الإضاءة الامامية	✓			Hade lithe	
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe	
21	أشياء عامة			Oil leaking from the front differential / تسريب زيت من الدفرينشن الامامي	General Items	
		الكيلو متر			246516.9	.K M

ملاحظات :

صدى اسفل المركبة / There is rust under the vehicle

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.