



| تقييم للحالة الفنية للمركبة<br>Technical condition of the vehicle |                        |                           |                      |                                                                          |                         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| نوع المركبة / Vehicle                                             | فورد - FORD            | المواصفات / Specification | سلندر 8 - 8 cylinder | الموديل / Model                                                          | 2019                    |
| الطراز / Type                                                     | F 150                  | نوع الوقود / Fuel Type    | بنترول - PETROL      | اللون / Color                                                            | ابيض - white            |
| رقم الشاصي / Chassis No                                           | 1FTEW1E53KFC38388      |                           |                      |                                                                          |                         |
| م                                                                 | البيان                 | جيد<br>goog               | ضعيف<br>poor         | ملاحظات<br>Remarks                                                       | Details                 |
| 1                                                                 | فحص الفرامل            |                           |                      |                                                                          | Brake Test              |
| 2                                                                 | فحص العادم             | ✓                         |                      |                                                                          | Exhaust Gas Test        |
| 3                                                                 | الزجاج الامامي والخلفي | ✓                         |                      |                                                                          | front & raer glasses    |
| 4                                                                 | المقاعد امامي وخلفي    | ✓                         |                      |                                                                          | Front & rear seats      |
| 5                                                                 | عجلة القيادة           | ✓                         |                      |                                                                          | Steering and Suspension |
| 6                                                                 | زجاج الابواب           | ✓                         |                      |                                                                          | Glass doors             |
| 7                                                                 | الدعاميه الاماميه      | ✓                         |                      |                                                                          | Front bumper            |
| 8                                                                 | الدعاميه الخلفيه       | ✓                         |                      |                                                                          | Rear bumper             |
| 9                                                                 | البهكل                 | ✓                         |                      |                                                                          | Body                    |
| 10                                                                | الصيغ                  | ✓                         |                      |                                                                          | Paint                   |
| 11                                                                | الابواب                | ✓                         |                      |                                                                          | Doors                   |
| 12                                                                | الديكور الداخلي        | ✓                         |                      |                                                                          | Interior modification   |
| 13                                                                | السقف                  | ✓                         |                      |                                                                          | Roof                    |
| 14                                                                | الشاصي                 | ✓                         |                      |                                                                          | Chassis                 |
| 15                                                                | الجير                  | ✓                         |                      | The tartar was examined visually / تم فحص الجير نظري                     | Gear                    |
| 16                                                                | كلج                    |                           |                      |                                                                          | Kalag                   |
| 17                                                                | المحرك                 |                           | ✗                    | تسريب زيت المحرك + علامة الجيك انجن / Engine oil leak + jack engine sign | Engine                  |
| 18                                                                | المكيف                 | ✓                         |                      |                                                                          | A/C                     |
| 19                                                                | الإضاءة الامامية       | ✓                         |                      |                                                                          | Hade lithe              |
| 20                                                                | الإضاءة الخلفية        | ✓                         |                      |                                                                          | Brake lithe             |
| 21                                                                | أشياء عامة             |                           |                      | صدى اسفل المركبة / There is rust under the vehicle                       | General Items           |
| الكيلو متر                                                        |                        | 203956                    |                      | .K M                                                                     |                         |

ملاحظات :

The front tire is sawed + cut from the engine  
الاطار الامامي مبشر + تقطيع من المحرك

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص. ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.