

تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/ Model	4 cylinder - 4 ملندر	المواصفات/ Specification	NISSAN	نوع المركبة /Vehicle
ابيض- white	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	кіскѕ	الطراز/ Type
	رقم الشاصي/Chassis No				

Details	ملاحظات		جيد	البيان	م
	Remarks	poor	goog	5	,
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			>	فحص العادم	2
front & raer glasses			>	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			>	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			>	عجلة القيادة	5
Glass doors			~	زجاج الابواب	6
Front bumper			~	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			~	الدعاميه الخلفيه	8
Body			~	الہیکل	9
Paint			~	الصبغ	10
Doors	Fully dyed-مصبوغة بالكامل	>		الابواب	11
Interior modification			>	الديكور الداخلي	12
Roof			>	السقف	13
Chassis			>	الشاصي	14
Gear	The tartar was examined visually/ تم فحص الجير نظري		>	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	Sound in the engine/ صبوت فى المحرك	>		المحرك	17
A/C				المكيف	18
Hade lithe			>	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			~	الإضأءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
.к м	233539	الكيلو متر			

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the
 inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves
 the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this
 certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.