

2019	الموديل / Model	4 cylinder - 4 سلندر	المواصفات / Specification	NISSAN	نوع المركبة / Vehicle Type
ابيض - white	اللون / Color	PETROL- بترول	نوع الوقود / Fuel Type	SYNNY- صني	الطراز / Type
MDHBN7AD7KG672376					رقم الشاسي / Chassis No

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد goog	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			✓	فحص الغادم	2
front & rear glasses			✓	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			✓	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			✓	عجلة القيادة	5
Glass doors			✓	زجاج الابواب	6
Front bumper		✓		الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			✓	الدعاميه الخلفيه	8
Body			✓	الهيكل	9
Paint	بيانات الصبغ اسفل-Dye data below	✓		الصبغ	10
Doors			✓	الابواب	11
Interior modification			✓	الديكور الداخلي	12
Roof			✓	السقف	13
Chassis			✓	الشاسي	14
Gear	تم فحص الجير نظري/The tartar was examined visually		✓	الجير	15
Kalag			✓	كلج	16
Engine	قطع في المحرك/Cutting in the engine+علامة الحذك انجن/Geek engine sign	✓		المحرك	17
A/C			✓	المكيف	18
Hade lithe			✓	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			✓	الإضاءة الخلفية	20
General Items	اثار تصليح على مؤخرة المكينة/Repair marks on the back of the machine			أشياء عامة	21
.K M	215138			الكيلو متر	

ملاحظات :

Rust on the front fender right + trunk door + rear flap right and left + front door right

صدأ على الرفرف امامي يمين+باب الشنطة+رفوف خلفي يمين ويسار+باب امامي يمين

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتحضر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويتعذر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.