



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2016	Model/الموديل	4 cylinder – 4 سلندر	Specification / المواصفات	PEUGEOT- بيجو	نوع المركبة / Vehicle
white- ابيض	Color/ اللون	DIESEL- ديزل	Fuel Type / نوع الوقود	BOXER - بوكسر	Type/ الطراز
		Chassis No/ رقم الشاصي	VF3YEZMF8G2A15442		رقم المحرك / Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم		✓	دخان اسود Black smoke	Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبيغ		✓	تقشير على السقف Peeling on the ceiling	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير		✓	تسريب زيت الجير GEAR-OIL-LEAK	Gear
16	كلج	✓			Kalag
17	المحرك		✓	تسريب زيت + صوت من المحرك Oil leakage + engine sound	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية		✓		Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية		✓	كسر على الانارة الخلفية يسار Broken rear light left	Brake lithe
21	أشياء عامة			علامة الايرباق / Airbag sign	General Items
الكيلو متر		226168			K M.

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.