



## تقييم للحالة الفنية للمركبة

## Technical condition of the vehicle

|            |               |                        |                           |                 |                       |
|------------|---------------|------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| 2015       | Model/الموديل | 4cylinder – 4سلندر     | Specification / المواصفات | تويوتا - TOYOTA | نوع المركبة / Vehicle |
| white-ابيض | Color/اللون   | PETROL- بترول          | Fuel Type / نوع الوقود    | افانزا - AVANZA | الطراز/ Type          |
|            |               | رقم الشاصي/ Chassis No | MHKMC13F1FK019626         |                 | رقم المحرك/ Engine no |

| م          | البيان                 | جيد<br>good | ضعيف<br>poor | ملاحظات<br>Remarks                                                   | Details                 |
|------------|------------------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1          | فحص الفرامل            |             |              |                                                                      | Brake Test              |
| 2          | فحص العادم             | ✓           |              |                                                                      | Exhaust Gas Test        |
| 3          | الزجاج الامامي والخلفي | ✓           |              |                                                                      | front & raer glasses    |
| 4          | المقاعد امامي وخلفي    |             | ✓            | قطع على مقعد السائق<br>Cut to the driver's seat                      | Front & rear seats      |
| 5          | عجلة القيادة           |             |              |                                                                      | Steering and Suspension |
| 6          | زجاج الابواب           | ✓           |              |                                                                      | Glass doors             |
| 7          | الدعاميه الاماميه      |             | ✓            | خدوش<br>Scratches                                                    | Front bumper            |
| 8          | الدعاميه الخلفيه       | ✓           |              |                                                                      | Rear bumper             |
| 9          | الهيكل                 | ✓           |              |                                                                      | Body                    |
| 10         | الصبغ                  |             | ✓            | البونيت + الدبة + رفرف امامي يمين<br>Bonnet + bag + right front flap | Paint                   |
| 11         | الأبواب                | ✓           |              |                                                                      | Doors                   |
| 12         | الديكور الداخلي        | ✓           |              |                                                                      | Interior modification   |
| 13         | السقف                  | ✓           |              |                                                                      | Roof                    |
| 14         | الشاصي                 |             | ✓            | صدأ / RUST                                                           | Chassis                 |
| 15         | الجير                  |             | ✓            | لا يعمل / It doesn't work                                            | Gear                    |
| 16         | كلج                    |             |              |                                                                      | Kalag                   |
| 17         | المحرك                 |             | ✓            | تسريب زيت + صوت + تقطيع<br>Oil leak + sound + cutting                | Engine                  |
| 18         | المكيف                 | ✓           |              |                                                                      | A/C                     |
| 19         | الإضاءة الأمامية       | ✓           |              |                                                                      | Hade lithe              |
| 20         | الإضاءة الخلفية        | ✓           |              |                                                                      | Brake lithe             |
| 21         | أشياء عامة             |             |              | صدأ اسفل المركبة / There is rust under the vehicle                   | General Items           |
| الكيلو متر |                        | 395870      |              |                                                                      | K M.                    |

### ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.