



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

| | | | | | |
|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| 2017 | الموديل / Model | 4 cylinder - 4 سلندر | المواصفات / Specification | تويوتا - TOYOTA | نوع المركبة / Vehicle |
| white - ابيض | اللون / Color | PETROL - بترول | نوع الوقود / Fuel Type | HIACE | الطراز / Type |
| JTGSX22P5H6187922 | | | | | رقم الشاسي / Chassis No |

| م | البيان | جيد goog | ضعيف poor | ملاحظات Remarks | Details |
|------------|------------------------|-------------|--------------|---|-------------------------|
| 1 | فحص الفرامل | | | | Brake Test |
| 2 | فحص العادم | | ✓ | Break on exhaust - كسر على العادم + smoking / دخان | Exhaust Gas Test |
| 3 | الزجاج الامامي والخلفي | ✓ | | | front & raer glasses |
| 4 | المقاعد امامي وخلفي | ✓ | | | Front & rear seats |
| 5 | عجلة القيادة | | ✓ | Oil leakage from the borstrange / تسريب زيت من البوراسترينق | Steering and Suspension |
| 6 | زجاج الابواب | ✓ | | | Glass doors |
| 7 | الدعاميه الاماميه | ✓ | | | Front bumper |
| 8 | الدعاميه الخلفيه | ✓ | | | Rear bumper |
| 9 | الهيكل | ✓ | | | Body |
| 10 | الصينغ | | ✓ | Right rear fender + bag - رفرف خلفي يمين + الشنط | Paint |
| 11 | الابواب | ✓ | | | Doors |
| 12 | الديكور الداخلي | ✓ | | | Interior modification |
| 13 | السقف | ✓ | | | Roof |
| 14 | الشاسي | ✓ | | | Chassis |
| 15 | الجير | ✓ | | The tartar was examined visually / تم فحص الجير نظري | Gear |
| 16 | كلنج | | | | Kalag |
| 17 | المحرك | ✓ | | | Engine |
| 18 | المكيف | ✓ | | | A/C |
| 19 | الإضاءة الامامية | ✓ | | | Hade lithe |
| 20 | الإضاءة الخلفية | ✓ | | | Brake lithe |
| 21 | أشياء عامة | | | The right rear tire is posted - الاطار الخلفي يمين مینشر | General Items |
| الكيلو متر | | 183544 | | | .K M |

ملاحظات :

Gear oil leak + water leak from the hose + main radiator

تسريب زيت الجير+تسريب ماء من هوز+الراديتير الرئيسي

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.