



## تقييم للحالة الفنية للمركبة

### Technical condition of the vehicle

2014	الموديل/Model	4سلندر – 4cylinder	المواصفات / Specification	تويوتا-TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
ابيض-white	اللون/Color	بترول-PETROL	نوع الوقود / Fuel Type	هايلوكس - HILUX	الطراز/Type
	رقم الشاصي/Chassis No	MROFX22G2E1402326			رقم المحرك/Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة		✓	قطع على عجلة القيادة Cut on the steering wheel	Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✓	مصبوغه كامل Full dyed	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي	✓			Chassis
15	الجير	✓		تم فحص الجير نظري The tartar was examined theoretically	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✓	صوت من المحرك Sound from the engine	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			نظام التدفق ملغي Flow system canceled	General Items
الكيلو متر		399348			K M.

### ملاحظات: كسر علي الرنج + أرضية اتجاه السائق متقطعة + سيل اكسل امامي + اطار امامي مبشر

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.