



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2011	Model/الموديل	6 cylinder – 6 سلندر	Specification / المواصفات	MERCEDES - مرسيدس	Vehicle / المركبة
white - ابيض	Color/اللون	DIESEL- ديزل	Fuel Type / نوع الوقود	قاطرة 334- 334-locomotive	Type / الطراز
		Chassis No/رقم الشاسي	WDA9HDAA3BL508692		Engine no / رقم المحرك

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test				فحص العادم	2
front & raer glasses			✓	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			✓	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			✓	عجلة القيادة	5
Glass doors				زجاج الابواب	6
Front bumper	تشيك امامي مكسور Broken front check	✓		الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			✓	الدعاميه الخلفيه	8
Body			✓	الهيكل	9
Paint	صدأ متفرغ Rust in different places	✓		الصبغ	10
Doors				الأبواب	11
Interior modification			✓	الديكور الداخلي	12
Roof			✓	السقف	13
Chassis			✓	الشاسي	14
Gear	تسريب زيت GEAR-OIL-LEAK	✓		الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	NOT WORK/ لا يعمل	✓		المحرك	17
A/C				المكيف	18
Hade lithe	اضاءة امامية يمين مكسورة Broken right front light	✓		الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe				الإضاءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
K M.	746553.0			الكيلو متر	

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.