



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	8 cylinder – 8 سلندر	Specification / المواصفات	FORD- فورد	Vehicle / المركبة
white-ابيض	Color/اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	F 150	Type / الطراز
		Chassis No/رقم الشاسي	1FTEW1E55KFC38375		Engine no / رقم المحرك

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✗	متسخة + قطع على مقعد السائق Dirty + Cut to the driver's seat	Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه		✗	صدا على الدعامية الخلفية Rust on the rear pillar	Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ	✓			Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي		✗	صدا على الشاسي Echo on the chassis	Chassis
15	الجير		✗	تسريب زيت الجير GEAR-OIL-LEAK	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✗	لا يعمل + تسريب بترول من البخاخات NOT WORK + PETROL leaking from injectors	Engine
18	المكيف				A/C
19	الإضاءة الأمامية				Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية		✗	الانارة الخلفية يسار مكسورة The left rear light is broken	Brake lithe
21	أشياء عامة			كمبيوتر السيارة مفصول Disconnect the car computer	General Items
الكيلو متر		173671.5			K M.

ملاحظات: الاطار الامامي مبشر + هوزات التبريد مفقود

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص،