

## تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/ Model	8 cylinder/ 8 مليندر	المواصفات/ Specification	فورد -FORD	نوع المركبة /Vehicle
ابيض- white	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	F 150	الطراز/ Type
	رقم الشاصي/Chassis No				

Details	ملاحظات Remarks	ضعیف poor	جید goog	البيان	٩
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			~	فحص العادم	2
front & raer glasses			~	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			~	المقاعد امامي و خلفي	4
Steering and Suspension			~	عجلة القيادة	5
Glass doors			~	زجاج الابواب	6
Front bumper	Rust on the front pillar/ صدا على الدعامية الاهامية	×		الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper	Rust on the rear pillar/ صداعلى الدعامية الخلفية	×		الدعاميه الخلفيه	8
Body			~	الهيكل	9
Paint			~	الصبغ	10
Doors			~	الابواب	11
Interior modification			~	الديكور الداخلي	12
Roof			~	السقف	13
Chassis	Rust on the chassis- صدا على الشاصى	×		الشاصي	14
Gear			~	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	The engine is not running + some parts are disassembled/ المحرك لا يعمل + بعض الاجزاء مفككة	×		المحرك	17
A/C			~	المكيف	18
Hade lithe			~	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe	The backlight is missing/ الانارة الخلفية نفقودة	×		الإضأءة الخلفية	20
General Items				أشياء عامة	21
.к м			الكيلو متر		

ملاحظات :

Rust under the vehicle + rear tire with a saw + missing front right mirrors صدا اسفل المركبة + الاطار الخلفي مبنشر + مرايا امامي يمين مفقودة

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this
  certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص ساربة وتفلير حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
  - أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.