



تقييم للحالة الفنية للمركبة
Technical condition of the vehicle

2019	الموديل / Model	سلندر 8 - 8 cylinder	المواصفات / Specification	NISSAN	نوع المركبة / Vehicle
ابيض - white	اللون / Color	بنترول - PETROL	نوع الوقود / Fuel Type	باترول - Patrol	الطراز / Type
JN8AY2NY4K9370555					رقم الشاسي / Chassis No

م	البيان	جيد goog	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعامة الامامية	✓		خدوش على الدعامة الامامية / Scratches on the front pillar	Front bumper
8	الدعامة الخلفية	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ	✓			Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف		✓	ثقوب على السقف الداخلي / Holes on the interior ceiling	Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير	✓		تم فحص الجير نظري / The tartar was examined visually	Gear
16	كلنج				Kalag
17	المحرك	✓			Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الامامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			صدأ خفيف اسفل المركبة / Light rust under the vehicle	General Items
الكيلو متر		265401			.K M

ملاحظات :

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.