

تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/ Model	8 cylinder - 8 مىلندر	المواصفات/ Specification	توپوتا - TOYOTA	نوع المركبة /Vehicle
ابیض- white	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	لاندكروزر-LAND-CRUISER	الطراز/ Type
	رقم الشاصي/Chassis No				

Details	ملاحظات		جيد	البيان	
Details	Remarks		goog	رحبيان	r
Brake Test	Echo on the drama/صدا على الدرامان+(-Sign(ABS)- علامة			فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test	Broken + black and white smoke-کسر+دخان ابیض واسود			فحص العادم	2
front & raer glasses			>	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			~	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension				عجلة القيادة	5
Glass doors			~	زجاج الابواب	6
Front bumper			~	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			~	الدعاميه الخلفيه	8
Body			~	الهيكل	9
Paint	The car is completely painted except for 4 pieces-السيارة مصبوغة بالكامل عدا 4 قطع			الصبغ	10
Doors			~	الابواب	11
Interior modification			~	الديكور الداخلي	12
Roof			~	السقف	13
Chassis			~	الشاصي	14
Gear	The tartar was examined visually/ تم فحص الجبر نظرى		~	الجير	15
Kalag			~	كلج	16
Engine	Sound + cutting from the engine + engine oil sign-صوت+تقطيع من المحرك+علامة زبت المحرك	~		المحرك	17
A/C	NOT WORK- لا يعمل	~		المكيف	18
Hade lithe			~	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			~	الإضأءة الخلفية	20
General Items	The 4WD system does not work-الدبل لا يعمل نظام 4WD			أشياء عامة	21
.К М	الكيلق متر الكياد متر 265461				

ملاحظات:

Airbag sign + Jake engine sign + Diesel pedal not working + Front Accelerator seal + Rust Sorry, the vehicle علامة الايرباق+علامة الجيك انجن+دواسة الديزل لاتعمل+سيل اكسل امامى+صدا اسف المركبة

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص فى هذه الحالة غير ساري.
 - أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the
 inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves
 the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this
 certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration