



تقييم للحالة الفنية للمركبة  
Technical condition of the vehicle

|                   |                 |                      |                           |                 |                         |
|-------------------|-----------------|----------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| 2019              | الموديل / Model | 8 cylinder - 8 سلندر | المواصفات / Specification | NISSAN          | نوع المركبة / Vehicle   |
| white - ابيض      | اللون / Color   | PETROL - بترول       | نوع الوقود / Fuel Type    | باترول - Patrol | الطرز / Type            |
| JN8AY2NY2K9370442 |                 |                      |                           |                 | رقم الشاسي / Chassis No |

| م          | البيان                 | جيد<br>goog | ضعيف<br>poor | ملاحظات<br>Remarks                                            | Details                 |
|------------|------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1          | فحص الفرامل            |             | ✓            | Cutters + Drumman lathe - سفائف + خراطة درامان                | Brake Test              |
| 2          | فحص العادم             |             | ✓            | Rust on exhaust / صدأ على العادم                              | Exhaust Gas Test        |
| 3          | الزجاج الامامي والخلفي | ✓           |              |                                                               | front & raer glasses    |
| 4          | المقاعد امامي وخلفي    | ✓           |              |                                                               | Front & rear seats      |
| 5          | عجلة القيادة           |             | ✓            | Oil leakage from the borstrange / تسريب زيت من البوراسترينق   | Steering and Suspension |
| 6          | زجاج الابواب           | ✓           |              |                                                               | Glass doors             |
| 7          | الدعاميه الاماميه      |             |              |                                                               | Front bumper            |
| 8          | الدعاميه الخلفيه       |             |              |                                                               | Rear bumper             |
| 9          | الهيكل                 | ✓           |              |                                                               | Body                    |
| 10         | الصبيغ                 |             | ✓            | Front shelves + bag - رفائيف اماميه + الشنط                   | Paint                   |
| 11         | الابواب                | ✓           |              | Scratches on the right back door - خدوش على الباب الخلفي يمين | Doors                   |
| 12         | الديكور الداخلي        | ✓           |              |                                                               | Interior modification   |
| 13         | السقف                  | ✓           |              | Holes on the interior ceiling / ثقوب على السقف الداخلي        | Roof                    |
| 14         | الشاسي                 |             | ✓            | Light on the chassis / صدأ على الشاسي                         | Chassis                 |
| 15         | الجير                  | ✓           |              | The tartar was examined visually / تم فحص الجير نظري          | Gear                    |
| 16         | كلنج                   |             |              |                                                               | Kalag                   |
| 17         | المحرك                 | ✓           |              | Limping on the engine conqueror - تعرج على كونكير المحرك      | Engine                  |
| 18         | المكيف                 |             | ✓            | Hot air / الهواء ساخن                                         | A/C                     |
| 19         | الإضاءة الأمامية       | ✓           |              |                                                               | Hade lithe              |
| 20         | الإضاءة الخلفية        | ✓           |              |                                                               | Brake lithe             |
| 21         | أشياء عامة             |             |              | Geek engine sign / علامة الجيك انجن                           | General Items           |
| الكيلو متر |                        | 266663      |              |                                                               | .K M                    |

ملاحظات :

Rust underneath the vehicle + a break in the refrigerator lock

صدأ اسفل المركبة + كسر على قفل الثلاجة

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.