

2020	الموديل / Model	4 cylinder - 4 سلندر	المواصفات / Specification	NISSAN	نوع المركبة / Vehicle Type
ابيض - white	اللون / Color	PETROL - بترول	نوع الوقود / Fuel Type	SYNNY - صني	الطراز / Type
MDHBN7AD7LG695447					رقم الشاسي / Chassis No

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد goog	بيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			✓	فحص الغادم	2
front & rear glasses			✓	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats	ـ متسخة Dirty	✓		المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			✓	عجلة القيادة	5
Glass doors			✓	زجاج الابواب	6
Front bumper			✓	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			✓	الدعاميه الخلفيه	8
Body			✓	الهيكل	9
Paint	ـ بيانات الصبغ اسفل Dye data below	✓		الصبغ	10
Doors			✓	الابواب	11
Interior modification			✓	الديكور الداخلي	12
Roof			✓	السقف	13
Chassis			✓	الشاسي	14
Gear	ـ تم فحص الجير نظري The tartar was examined visually		✓	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine			✓	المحرك	17
A/C	ـ لا يعمل NOT WORK	✓		المكيف	18
Hade lithe			✓	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			✓	الإضاءة الخلفية	20
General Items	ـ الاطار الامامي مبتنشر The front tire is posted			أشياء عامة	21
.K M	179836			الكيلو متر	

ملاحظات :

The frame is missing + the bonnet + the trunk + the front right flap + the rear flap left and right + the trunk lock does not work

ـ الاطار الاسبير مفقود+البونيت+الشنطة+رفف امامي يمين+رفف خلفي يسار ويمنين+قفل الشنطة لا يعمل

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتحضر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويتعذر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.