

## تقييم للحالة الفنية للمركبة

## Technical condition of the vehicle

2017	الموديل/Model	4 cylinder – 4	المواصفات / Specification	توپوتا -TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
فضي-silver	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	کامر <i>ي-</i> CAMRY	الطراز/ Type
		رقم الشاصي/Chassis No	6T1BF9FK6HX714013		رقم المحرك/ Engine no

Davile	ملاحظات	ضعیف	جيد	.1.11		
Details	Remarks	poor	good	البيان	٦	
Brake Test				فحص الفرامل	1	
Exhaust Gas Test	دخان smoking	~		فحص العادم	2	
front & raer glasses			~	الزجاج الامامي والخلفي	3	
Front & rear seats	قطع على مقعد السائق Cut on the driver's seat	~		المقاعد امامي وخلفي	4	
Steering and Suspension	متقطعة Intermittent	~		عجلة القيادة	5	
Glass doors			~	زجاج الابواب	6	
Front bumper			~	الدعاميه الاماميه	7	
Rear bumper			~	الدعاميه الخلفيه	8	
Body			~	الهيكل	9	
Paint		~		الصبغ	10	
Doors			~	الأبواب	11	
Interior modification	متفکک incoherent	~		الديكور الداخلي	12	
Roof			~	السقف	13	
Chassis			~	الشاصي	14	
Gear	تم فحص الجير نظر <i>ي</i> The tartar was examined theoretically		~	الجير	15	
Kalag	·			كلج	16	
Engine	صوت + تسریب الزیت Sound+ Engine-oil-leak	~		المحرك	17	
A/C	_	~		المكيف	18	
Hade lithe			~	الإضاءة الأمامية	19	
Brake lithe			~	الإضأءة الخلفية	20	
General Items	علامة المحرك + علامة الايرباك Engine tag + Airpac sign			أشياء عامة	21	
K M.	524482				الكيلو متر	

## ملاحظات:

The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on the inspection is.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، بعد الفحود في هذه الحالة عند ساري.