



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	8 cylinder – 8 سلندر	Specification / المواصفات	شيفروليه - CHEVROLET	نوع المركبة / Vehicle
white-ابيض	Color/اللون	ديزل - DIESEL	Fuel Type / نوع الوقود	اكسبريس - EXPRESS	الطراز/ Type
		رقم الشاصي/Chassis No	1GAZG9F63K1223022		رقم المحرك/ Engine no

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			✓	فحص العادم	2
front & rear glasses			✓	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats			✓	المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			✓	عجلة القيادة	5
Glass doors			✓	زجاج الابواب	6
Front bumper			✓	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			✓	الدعاميه الخلفيه	8
Body			✓	الهيكل	9
Paint	باب خلفي يمين Right rear door	✓		الصبغ	10
Doors			✓	الأبواب	11
Interior modification			✓	الديكور الداخلي	12
Roof				السقف	13
Chassis	صدأ على الشاصي Rust on the chassis	✓		الشاصي	14
Gear	تم فحص الجير نظري The tartar was examined theoretically		✓	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	تسريب زيت من المحرك Engine-oil-leak	✓		المحرك	17
A/C	لا يعمل It doesn't work	✓		المكيف	18
Hade lithe			✓	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe			✓	الإضاءة الخلفية	20
General Items	شورط علي علبة الفيوزات Shorts on the fuse box			أشياء عامة	21
K M.	246939			الكيلو متر	

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.