



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	4 cylinder – 4 سلندر	Specification / المواصفات	تويوتا - TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
white-ابيض	Color/اللون	DIESEL- ديزل	Fuel Type / نوع الوقود	هايلوكس- HILUX	الطراز/ Type
		رقم الشاسي/ Chassis No	MRODB9CD5K497923		رقم المحرك/ Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✓	رفرف امامي يمين + البونيت Right front fender + Bonnet	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف		✓	صدا + صبغ Rust + dye	Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير	✓		تم فحص الجير نظري The tartar was examined theoretically	Gear
16	كلج	✓			Kalag
17	المحرك		✓	صوت من المحرك Sound from the engine	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			لم تتم التجربة علي الطريق The experimient is done on the road	General Items
الكيلو متر		35549		K M.	

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle.
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان لا يتحمل مسؤولية عيوب خفية للمركبة.