



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/Model	8 سلندر – 8 cylinder	المواصفات / Specification	فورد - FORD	نوع المركبة / Vehicle
ابيض-white	اللون/Color	بترول - PETROL	نوع الوقود / Fuel Type	F150	الطراز/Type
		رقم الشاصي/Chassis No	IFTEW1E57KFC38331		رقم المحرك/Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & rear glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه		✓	كسر على الدعامة الخلفية Fracture on the back strut	Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✓	الصندوق الخلفي Back box	Paint
11	الأبواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي		✓	صدأ على الشاصي Rust on the chassis	Chassis
15	الجير		✓	تسريب زيت الجير GEAR-OIL-LEAK	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك				Engine
18	المكيف				A/C
19	الإضاءة الأمامية				Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية		✓	كسر على الانارة الخلفية Broken backlight	Brake lithe
21	أشياء عامة			صدأ اسفل المركبة There is rust under the vehicle	General Items
	الكيلو متر	160138.5			K M.

ملاحظات: اثاره طعج علي المؤخرة يسار

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.