



تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle					
2017	الموديل / Model	سليندر 4 - 4 cylinder	المواصفات / Specification	تويوتا - TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
فضي - silver	اللون / Color	بنترول - PETROL	نوع الوقود / Fuel Type	كامري - CAMRY	الطراز / Type
6T1BF9FK2HX691121					رقم الشاسي / Chassis No
م	البيان	جيد goog	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم		✗	دخان / smoking	Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي وخلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة		✗	Cut on the steering wheel / قطع على عجلة القيادة	Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	البهكل	✓			Body
10	الصيغ		✗		Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي		✗	مفككة / Disintegrated	Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير		✗	تسريب زيت الجير / Lime oil leakage	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✗	تسريب زيت المحرك+صوت في المحرك / Sound in the engine+Engine oil leakage	Engine
18	المكيف		✗	الهواء ساخن / Hot air	A/C
19	الإضاءة الامامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة				General Items
الكيلو متر		578862		.K M	

ملاحظات :

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.