



تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle					
2019	الموديل / Model	سلندر 4 - 4 cylinder	المواصفات / Specification	نيسان - NISSAN	نوع المركبة / Vehicle
ابيض - white	اللون / Color	بترو - PETROL	نوع الوقود / Fuel Type	التيماء- Altima	الطرز / Type
1N4BL4A96KC185618					رقم الشاسي/Chassis No
م	البيان	جيد goog	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم	✓			Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & raer glasses
4	المقاعد امامي و خلفي	✓			Front & rear seats
5	عجلة القيادة	✓			Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه		✗	خدوش على الدعامية الخلفية /Scratches on the back pillar	Rear bumper
9	البيكل	✓			Body
10	الصيغ		✗	رشف امامى يمين ويسار + البونيت مبدل /Front fender, right and left + bonnet swap	Paint
11	الابواب	✓			Doors
12	الديكور الداخلي	✓			Interior modification
13	المسقف	✓			Roof
14	الشاسي	✓			Chassis
15	الجير	✓	✗	تسريب زيت الجير /Lime oil leakage	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✗	تسريب زيت المحرك+NOT WORK- لا يعمل	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية	✓			Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة			لا يوجد زيت داخل المحرك /There is no oil inside the engine	General Items
الكيلو متر			213996		
.K M					

ملاحظات :

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration

- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص. ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.

- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.