



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2019	Model/الموديل	8 cylinder – 8سلندر	Specification / المواصفات	فورد - FORD	نوع المركبة / Vehicle
white-ابيض	Color/اللون	PETROL- بترول	Fuel Type / نوع الوقود	F 150	Type/الطراز
		Chassis No/رقم الشاصي	1FTEW1E53KFC38200		رقم المحرك/ Engine no

Details	ملاحظات Remarks	ضعيف poor	جيد good	البيان	م
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test				فحص العادم	2
front & raer glasses			✓	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats	قطع على مقعد السائق Cut to the driver's seat	✗		المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			✓	عجلة القيادة	5
Glass doors			✓	زجاج الابواب	6
Front bumper			✓	الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			✓	الدعاميه الخلفيه	8
Body			✓	الهيكل	9
Paint	باب الصندوق Box door	✗	✓	الصبغ	10
Doors			✓	الأبواب	11
Interior modification			✓	الديكور الداخلي	12
Roof			✓	السقف	13
Chassis	صدا على الشاصي Echo on the chassis	✗		الشاصي	14
Gear	تسريب زيت الجير GEAR-OIL-LEAK	✗		الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	لا يعمل + كمبيوتر السيارة مفقود NOT WORK +The car's computer is missing	✗		المحرك	17
A/C				المكيف	18
Hade lithe				الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe				الإضاءة الخلفية	20
General Items	صدا اسفل المركبة There is rust under the vehicle			أشياء عامة	21
K M.	غير موجود			الكيلو متر	

ملاحظات:

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.

شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.