



تقييم للحالة الفنية للمركبة

Technical condition of the vehicle

2017	Model/الموديل	4cylinder – 4سلندر	Specification / المواصفات	تويوتا-TOYOTA	نوع المركبة / Vehicle
فضى-silver	Color/اللون	بترول-PETROL	Fuel Type / نوع الوقود	كامري - CAMRY	الطراز/ Type
		رقم الشاصي/Chassis No	6TIBF9FKXHX678133		رقم المحرك/ Engine no

م	البيان	جيد good	ضعيف poor	ملاحظات Remarks	Details
1	فحص الفرامل				Brake Test
2	فحص العادم				Exhaust Gas Test
3	الزجاج الامامي والخلفي	✓			front & rear glasses
4	المقاعد امامي وخلفي		✓	Cut to the driver's seat/ قطع على مقعد السائق	Front & rear seats
5	عجلة القيادة		✓		Steering and Suspension
6	زجاج الابواب	✓			Glass doors
7	الدعاميه الاماميه	✓			Front bumper
8	الدعاميه الخلفيه	✓			Rear bumper
9	الهيكل	✓			Body
10	الصبغ		✓	البونيت مبدل + الدبة مبدلة The bonnet was replaced + the trunk was replaced	Paint
11	الأبواب				Doors
12	الديكور الداخلي		✓	متفكك/Disintegrated	Interior modification
13	السقف	✓			Roof
14	الشاصي				Chassis
15	الجير	✓		تم فحص الجير نظري/ The tartar was examined visually	Gear
16	كلج				Kalag
17	المحرك		✓	تسريب زيت + رجة في المحرك Oil leakage + engine jerk	Engine
18	المكيف	✓			A/C
19	الإضاءة الأمامية		✓	انارة امامية يسار لا تعمل Left front light not working	Hade lithe
20	الإضاءة الخلفية	✓			Brake lithe
21	أشياء عامة				General Items
	الكيلو متر	758923			K M.

ملاحظات: لم تتم التجربة علي الطريق

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration
- شهادة الفحص سارية وتظهر حالة المركبة وقت الفحص فقط، ولا تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، ويعتبر الفحص في هذه الحالة غير ساري.
- أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.