

تقييم للحالة الفنية للمركبة Technical condition of the vehicle

2019	الموديل/ Model	8 cylinder - 8 ملندر	المواصفات/ Specification	فورد -FORD	نوع المركبة /Vehicle
ابيض- white	اللون /Color	بترول -PETROL	نوع الوقود/ Fuel Type	F 150	الطراز/ Type
	رقم الشاصي/Chassis No				

Details	ملاحظات		جيد	البيان	٩
	Remarks	poor	goog		
Brake Test				فحص الفرامل	1
Exhaust Gas Test			~	فحص العادم	2
front & raer glasses			>	الزجاج الامامي والخلفي	3
Front & rear seats	Cut to the driver's seat- قطع على مقعد السائق			المقاعد امامي وخلفي	4
Steering and Suspension			>	عجلة القيادة	5
Glass doors			~	زجاج الابواب	6
Front bumper	Rust on the front pillar/ صدا على الدعامية الامامية			الدعاميه الاماميه	7
Rear bumper			*	الدعاميه الخلفيه	8
Body			~	الهيكل	9
Paint	Right rear fender- رفرف خلفی یمین		~	الصبغ	10
Doors			~	الابواب	11
Interior modification			*	الديكور الداخلي	12
Roof			~	السقف	13
Chassis	Echo on the chassis/ صدى على الشاصي	×		الشاصي	14
Gear			~	الجير	15
Kalag				كلج	16
Engine	Not working +no electricity +oil leaking/ لا يعمل+لا يوجد كهرباء+تسريب زيت	×	~	المحرك	17
A/C			~	المكيف	18
Hade lithe			~	الإضاءة الأمامية	19
Brake lithe	Left rear light bulb broken/ كسرعلى الانارة الخلفية يسار	×		الإضأءة الخلفية	20
General Items	There is rust under the vehicle/ صدى اسفل المركبة			أشياء عامة	21
.К М	**	الكيلو متر			

ملاحظات :

الاطار الامامي مبنشر -The front tire is posted

- شهادة الفحص ساربة وتفاير حالة المركبة وقت الفحص فقط. ولا
 تضمن أمان حالة المركبة بمجرد خروجها من محطة الفحص، وبعتبر
 الفحص في هذه الحالة غير ساري.
 - أمان غير مسؤولة عن العيوب الخفية في المركبة، كما لا تضمن بموجب هذه الشهادة صلاحية المركبة للتسجيل من عدمه.

- The inspection report is valid and shows the vehicle's condition at the time of the
 inspection only. AMAN doesn't guarantee the vehicle's condition as soon as it leaves
 the inspection station, and from then on, the inspection is considered invalid.
- AMAN is not responsible for hidden defects of the vehicle, and according to this
 certificate, Car Check does not guarantee the vehicle's fitness for registration